




CONCEPTION DE FICHIERS DU DÉCOUPE À LA FORME

Tracé de découpe :

Le tracé doit être vectoriel, fermé, non tramé, non superposé, et non décomposé. Les zones noires seront les zones découpées. Vous avez le choix entre 2 types de découpe, coupe de contour ou coupe multiple afin de pouvoir réaliser des fichiers types dentelle etc.




Coupe simple de contour





Coupe complexe multiple

Les masques d'écritages sont à bannir car génèrent trop de défauts.




Rendu final



Pour fusionner vos formes de découpe, vous pouvez utiliser le Pathfinder dans Illustrator®.

Fonction réunion : il vous faut en amont sélectionner tous les tracés de découpe devant être fusionnés (pensez à vérifier la forme en mode tracé afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de chevauchements ou autres défauts).



Diamètre du faisceau laser (Les pointes seront arrondies) :



Espaces entre deux éléments découpés (en dessous de cette dimension les éléments disparaissent).

